

INDICAÇÃO

9-00001006-20130813

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: CET

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

Assunto: REDUTORES DE VELOCIDADE

Instalação de redutor de velocidade, tendo em vista a solicitação de populares, pois, a via é íngreme, possui inclinação acentuada para a esquerda o que impossibilita a visualização da via. O redutor tem como intuito evitar acidentes na região.

Local: Avenida Elisio Teixeira Leite, na altura do nº 3492

Bairro: Vila Lara

13 de agosto de 2013

Sala das Sessões,
Coronel Telhada

Este documento foi assinado digitalmente.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador Coronel
Telhada, no Vd. Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 615, Fone: 3396-4987.
E-mail: melina@camara.sp.gov.br