



INDICAÇÃO

9-00000778-20150810

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto à Subprefeitura Mooca, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: **Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras**
 Subprefeitura Mooca

Assunto: **DIVERSOS ASSUNTOS**
 Manutenção no pv da Sabesp

Local: **Av. Rangel Pestana nº 2.404 CEP: 03002-000**

Bairro: **Brás**

10 de agosto de 2015

**Sala das Sessões,
Gilberto Natalini**

Este documento foi assinado digitalmente.

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador Gilberto Natalini, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 415, Fone: 3396-4405.
e-mail: natalini@camara.sp.gov.br