



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

INDICAÇÃO

9-00000992-20120522

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras
 Subprefeitura Sé

Assunto: VALETA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS/SARJETÃO
 MANUTENÇÃO

Local: Rua Sebastião Carneiro (CEP 01543-020) esquina com a Rua
Robertson (CEP 01543-010)

Bairro: Aclimação

22 de maio de 2012

Sala das Sessões,
Attila Russomanno