

INDICAÇÃO

9-00000893-20130624

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: CET

Subprefeitura Lapa

Assunto: SEMÁFORO

INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO

De acordo com solicitação de um eleitor, o automóvel que sobre a Rua Aurélia, em direção da Rua Heitor Penteado (que é a continuação da rua), não consegue visualizar a diferença de um semáforo que permite ir em frente e o outro que deixa virar a direita e entrar na Rua Cerro Corá. O motivo do problema é a posição do semáforo específico para a conversão a direita. O que coloca em risco a vida do pedestre que está atravessando a faixa contando que o motorista está parado no vermelho (existe um farol de pedestre que, neste caso, está verde). Solicitamos estudo para a readequação deste semáforo em outro ponto do poste para melhor visualização do motorista.

Local: Rua Aurélia, Cerro Corá e Avenida Heitor Penteado.

Bairro: Lapa

24 de junho de 2013



Este documento foi assinado digitalmente.

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador Coronel Telhada, no Vd. Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 615, Fone: 3396-4987.
E-mail: melina@camara.sp.gov.br