



## INDICAÇÃO

9-00001020-20150921

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão:        Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras

Assunto:     BOCA DE LOBO/BUEIRO

necessidade de tampa de bueiro, pois o mesmo na altura do numero mencionado encontra-se aberto.

Local:        Rua São João 833

Bairro:       Jardim Soeiro

21 de setembro de 2015

Sala das Sessões,  
David Soares

Este documento foi assinado digitalmente.

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador David Soares, no Vd. Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 1005, Fone: 3396-4350. E-mail: davidsoares@camara.sp.gov.br