

## **INDICAÇÃO**

## 9-00001261-20151105

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras

Subprefeitura Ipiranga

Assunto: RECAPEAMENTO

necessidade de recapeamento na extensão da Avenida Presidente

Wilson entre os números 1.896 até 3.426

Local: Avenida Presidente Wilson

Bairro: Vila Pudente / Ipiranga / Mooca

05 de novembro de 2015

## Sala das Sessões, David Soares

Este documento foi assinado digitalmente.