



INDICAÇÃO

9-00002307-20160120

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto aos órgãos competentes, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras
 Subprefeitura Mooca

Assunto:
 Manutenção no PV

Local: Rua Cajuru, 302
CEP: 03057-000

Bairro: Belenzinho

20 de janeiro de 2016

Sala das Sessões,
Gilberto Natalini

Este documento foi assinado digitalmente.

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador Gilberto Natalini, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 415, Fone: 3396-4405.

e-mail: natalini@camara.sp.gov.br