



INDICAÇÃO

9-00002529-20160128

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências junto à Subprefeitura de Itaim Paulista, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: Secr. Municipal de Coord. das Subprefeituras
 Subprefeitura Itaim Paulista

Assunto: BOCA DE LOBO/BUEIRO
 Manutenção no bueiro (Tampa de bueiro)

Local: Rua Jereba, 10 CEP: 08030-150

Bairro: Vila Curuça

28 de janeiro de 2016

Sala das Sessões,
Gilberto Natalini

Este documento foi assinado digitalmente.

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do Vereador Gilberto Natalini, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900, Sala 415, Fone: 3396-4405.

e-mail: natalini@camara.sp.gov.br